

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	JACA
Edificio	Parroquia de San Andrés de Asieso
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Andrés (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 5,5 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1652
Descripción	Esta pequeña campana presenta en el tercio una breve inscripción, en un latín castellanizado, en la que leemos: "? SANCTE ? ANDRES ? I6SZ ?". En el medio localizamos una cruz sobre pedestal, desviada respecto a los ejes de simetría de la campana, quizás con el objetivo de que esta estuviera orientada hacia los cultivos del término de Asieso.
Fotos	13
Toques	En desuso, por encontrarse rajada.
Conservación, mantenimiento	La instalación de la campana, restaurada recientemente, se encuentra en correcto estado de conservación. No obstante, en los últimos años al bronce se le ha abierto una gran raja, que ha apagado por completo su sonoridad. Desde luego, la campana no debe ser tañida hasta que la rotura no sea convenientemente reparada, como más abajo proponemos.
Protección	
Propuestas	La solución más adecuada para subsanar la rotura de la campana pasaría por su soldadura a manos de empresas competentes, capaces de recuperar la sonoridad original del instrumento. Por descontado, la refundición de la pieza está en toda circunstancia contraindicada, al tratarse de un bien histórico, que debe ser conservado en su integridad. Así, la única alternativa a la soldadura pasaría por fundir una nueva campana, en sustitución de esta, que en tal caso debería ser puesta en valor en algún lugar de la iglesia.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-09-2018

Ficha completa de la campana: [San Andrés \(1\) Parroquia de San Andrés de Asieso - JACA](#)

PDF (21-08-2026)