

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BRONCHALES
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	Calle de la Iglesia 44367
Localización	Sala de campanas
Nombre	Virgen de la Asunción (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1976
Descripción	<p>Mecanismos de toque: Electromazo (Casi en desuso), motor de volteo continuo con cadena.</p> <p>Toques actuales de campanas: Repica para alguna misa de vez en cuando, pero no es lo habitual. La cadena del motor está un poco destensada y patina, hace que la campana se quede a mitad. SOLAMENTE se activa el volteo en fiestas patronales y bodas</p> <p>Estado de conservación: Regular estado de conservación, casi malo, los rodamientos no están en buen estado como para que la campana gire, además el badajo parece un poco suelto y con más razón no debería voltear. No se suelen hacer revisiones.</p> <p>Intervenciones: Según cuenta María Eulalia, la mujer que abre la iglesia todos los días, hace unos años la cadena se fue desajustando y subía algún chico joven a darle un empujón para que voltease. A los 2 años también empezó a fallar la mediana y ya no subía nadie. Después de las fiestas patronales de 2022 se hizo una revisión y se reparó el motor de la mediana, ajustando la cadena. La grande sigue fuera de servicio temporalmente. En octubre de 2023 es posible que suban a arreglarla según un chico del pueblo.</p>
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	CUADRADO OLLER, Pau; PÉREZ ALONSO, José Manuel
Fecha	13-08-2024

Ficha completa de la campana: [Virgen de la Asunción \(4\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - BRONCHALES](#)