

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SASAMÓN
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Olmillos de Sasamón)
<b>Dirección</b>	Pl. Iglesia, 1, 09123 Olmillos de Sasamón, Burgos
<b>Localización</b>	Sala de campanas.
<b>Nombre</b>	<b>Sagrada Familia y Santa Bárbara   Campana horaria (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 59   Borde 4   Altura del bronce 61   Peso aproximado (en kilos)119 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1788
<b>Descripción</b>	<p>La campana cuenta con una inscripción en latín en el tercio, entre cuatro cordones, donde pueden leerse las advocaciones epigráficas y su año de fundición: “IHS MARIA Y IOSEF ? SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS ? ANO DE I788 ?”. Para corregir las faltas de ortografía (muy pocas), se tendría que haber escrito: “IHS MARIA ET IOSEPH ? SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS ? ANNO I788 ?”. Su traducción al castellano sería así: “JESUS MARIA Y JOSE ? SANTA BARBARA RUEGA POR NOSOTROS ? ANO DE I788 ?”. En esta inscripción, se menciona tanto a la Sagrada Familia como a Santa Bárbara.</p> <p>Bárbara de Nicomedia (en griego antiguo: ????? ??????; en latín: Barbara Heliopolitana vel Nicomediensis, Nicomedia, Imperio romano o Baalbek, en el actual Líbano, 273-ibíd., 306), conocida en la Iglesia Ortodoxa Oriental como la Gran Mártir Bárbara, fue una santa y mártir paleocristiana fenicia, patrona de los mineros y los artilleros y otros que trabajan con explosivos debido a la asociación de su leyenda con los rayos, cuya festividad se celebra por la Iglesia católica el 4 de diciembre. (WIKIPEDIA)</p> <p>En el medio, hacia las (00) podemos ver una cruz de calvario.</p> <p>Y finalmente, hay tres cordones equidistantes en el medio pie.</p>
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	La campana toca las horas con repetición, y las medias, con muy buena precisión. Nunca es volteada ni tocada a mano, debido a la red anti aves que impide su acceso. También es posible que participe en diversos toques automáticos programados.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana presenta un regular estado de conservación. Está parcialmente sucia, mecanizada mediante un martillo de electroimán. Su yugo de hierro, está colocado en dos piezas de hierro, las cuales tienen unas muy pequeñas hendiduras artificiales que sujetan los ejes. Al ser muy pequeñas, la campana no puede ser volteada a gran velocidad, sin generar algún posible desprendimiento.
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>Para que la campana pueda adquirir nuevos valores culturales y tradicionales, en relación al lugar, deberá de sufrir diferentes cambios que mejorarán su conservación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La red anti aves debe de retirarse, y con los recursos que se puedan necesitar, fabricar otra nueva que pueda retirarse y colocarse, para que pueda ser tocada a mano.</li> <li>2. El yugo de hierro debe de sustituirse (y guardarse), por otro de madera, que adquiera unas dimensiones, proporciones y contrapeso tradicionales en relación al lugar. Dispondrá de rodamientos auto centrados, sustituyendo a los peligrosos cojinetes de hierro actuales.</li> <li>3. El badajo debe de volverse a atar mediante un cinturón de cuero flexible.</li> </ol>
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	31-01-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrada Familia y Santa Bárbara | Campana horaria \(1\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora \(Olmillos de Sasamón\) - SASAMÓN](#)

PDF (09-07-2026)