

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE SANTIBÁÑEZ
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (Avellanosa del Páramo)
Dirección	C. la Iglesia, 11, 09131 Avellanosa del Páramo, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	María (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104.2 Borde 9.5 Altura del bronce 74.2 Peso aproximado (en kilos)655 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1888
Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde menciona la advocación epigráfica, de una manera muy esporádica, y el año de fundición: “MARIA ES MI ?OMBRE POR qUE EL I?FIER?O SE ASOMBRE A?O DE I888”. Se tendría que haber escrito “PARA” en vez de “POR”. Resulta muy interesante, entender que prácticamente, al fin y al cabo, la voz de la campana quiere decir esta frase, por lo que actúa como protectora de entidades malignas.</p> <p>En el medio, a las 00 encontramos una cruz de calvario potenziada y enclavada, con los característicos rosetones propios de la saga de estos fabricantes, cuando trabajaban en la Provincia de Burgos, en especial, en el barrio de Cortes. A las 06, aparece una cartela, encabezada por las llaves de San Pedro, la cual nombra de una manera poco legible, el alcalde de la época: “SE HIZO SIENDO ALCALDE D PEDRO PE?A”.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	27
Toques	Dado que la campana actualmente está mecanizada, pensamos que nunca o casi nunca es tocada de manera manual. Aún así, puede repicar de manera automática, el algunos toques programados, como de fiesta, procesión, difuntos, etcétera.
Conservación, mantenimiento	La campana se localiza en la tronera derecha oeste de la sala de campanas, algo sucia con restos de excrementos de aves. Su yugo o melena no parece encontrarse en muy buena conservación, dado el deterioro de ciertas piezas. El badajo, al menos la bola, está mal sujeta a la caña, por el deterioro de la misma. Dicha campana está mecanizada, con un martillo de electroimán a las 03.
Protección	

Propuestas	<p>Para conservar de manera excelente, los valores culturales y tradicionales de la campana, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, en caso de próximas iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El yugo o melena de madera, tendría que ser restaurado por completo; esto significa, la reutilización y arreglo de todas las piezas, sustituyendo todas aquellas que por su deterioro no puedan volver a usarse, por otras totalmente idénticas. - El badajo habría también que restaurarlo, y volver a atarlo con una correa de cuero o sogas flexible. - Recomendamos también que la campana sea limpiada, de todos los excrementos retenidos. - Convendría programar nuevos toques automáticos, los más precisos y parecidos posibles a los tradicionales, en los que esta campana participe.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Ficha completa de la campana: [María \(3\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción \(Avellanosa del Páramo\) - VALLE DE SANTIBÁÑEZ](#)

PDF (03-07-2026)