

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	TUI
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campás
Nombre	Campá (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Bordo 8 Altura do bronce 67 Peso aproximado (en quilogramos)264 kg
Fundidor	DA SILVA SANTOS, MIGUEL JOSE
Ano de fundición	1887
Descrición	A campá ten unha simple inscrición. Na parte superior di unicamente o ano: "1887" No medio á parte de fóra hai unha cruz con pedestal, mentres que á parte de dentro pon "S Y CATEDRAL DE TUY / REFUNDIDA POR / MIGUEL JOSE DA SILVA SANTOS" que deberon escribir "SANTA IGLESIA CATEDRAL..." Non hai ningunha indicación relacionada co nome da campá ou a súa anterior dedicación.
Fotos	25
Toques	A campá ten dúas electromazos para o toque automático, aínda que seguramente o máis antigo está fóra de uso. Tamén ten unha corda ao badajo para o toque manual. Está fixada para evitar toda oscilación.
Conservación, mantemento	A campá conserva dúos electromazos: o antigo, trifásico, desconectado e que non foi desmontado e un novo monofásico de CLOCK-O-MATIC en uso. Reixa exterior que impide o movemento da campá. Campá fixada á reixa para evitar que se mova.
Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Propostas	Debe exporse se a campaa ha de tocar estática ou en movemento. Neste caso habería que retranquear os soportes, é dicir desprazalos cara ao interior da sala, ata pondoos sobre soporte encastado á pedra, para que puidese voltear sen tocar coa reixa. A campá debe ser limpadoa, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal. Dado que o mazo é novo debe ser mantido. A campá debe repicar. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badajo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais. No caso de aceptar o volteo da campá, tras o desprazamento dos soportes cara ao interior, debe dotarse á campá dun motor de impulsos e un electromazo, situados ambos á beira esquerdo, para posibilitar o toque manual. Neste caso deberíase dotar tamén o mazo cunha panca similar ás existentes nas outras campás.
Autores da documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc

Data	11-09-2006
-------------	------------

Folla completa da campá: [Campá \(4\) Catedral de Santa María - TUI](#)

PDF (15-06-2026)