

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	HELLÍN
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Dan, San Eulogio (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	
Año fundición	1899
Descripción	La campana tiene una inscripción muy sencilla: " SAN EULOGIO FIN DE SIGLO AÑO 1899 ". También se adorna con una guirnalda de triángulos invertidos con decoración vegetal y una cruz con pedestal, ubicada en la parte exterior. No se indica el nombre de autor.
Fotos	11
Toques	La campana es tocada exclusivamente mediante electromazo. Al carecer de badajo, no pueden interpretarse los toques manuales.
Conservación, mantenimiento	La campana carece de badajo.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>Las actuaciones necesarias para recuperar el toque manual de la campana son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo badajo, sin cables de seguridad, unido con una tira de cuero tratado a la badajera, de modo que pegue en el punto, y dotado de una anilla en su extremo para engancharle la cuerda para el repique manual. • Ajustar el electromazo para que pegue en su punto • Documentar el estado actual, las actuaciones y el estado final de la campana
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Dan, San Eulogio \(2\) Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - HELLÍN](#)

PDF (17-06-2026)