

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	CÁCERES
Edificio	Concatedral de Santa María
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	RIVERA DOMÍNGUEZ, GABRIEL
Año fundición	1984
Descripción	La campana tiene una mínima inscripción, limitada a la marca de fábrica y al año de fundición: "GABRIEL # RIVERA / MONTEHERMOSO / (paloma) / # CACERES # / # FUNDICION # " así como "AÑO 1984" con la peculiaridad de tener el 4 invertido. Cuenta también con una cruz con pedestal.
Fotos	12
Toques	Volteo mediante motor continuo.
Conservación, mantenimiento	Tanto el yugo de hierro como el soporte del motor están muy oxidados. Mal orientada (la cruz hacia adentro)
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana. Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original. Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual. No parece conveniente, en este caso, la instalación de un electromazo externo para repiques. El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	05-08-2005

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Concatedral de Santa María - CÁCERES](#)

PDF (10-09-2026)