

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BURGO DE OSMÁ - CIUDAD DE OSMÁ
Edificio	Catedral de la Asunción
Dirección	
Localización	sala baja de campanas
Nombre	La Asunción y San Pedro (10)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 168 Borde 15 Altura del bronce 125 Peso aproximado (en kilos)2745 kg
Fundidor	MENEZO, RAMON Y HERMANOS
Año fundición	1908
Descripción	La campana lleva breves inscripciones, para su tamaño. En la parte alta dice "DEDICADA A LA ASUNCION Y SAN PEDRO". En el medio hay, en la parte de afuera, una gran cruz con pedestal, formado por quince imágenes de María, de la Coronación como Reina de Cielos y Tierra, en las que pone "STA MARIA" que se puede interpretar como SANTA MARÍA. En la parte de adentro hay una custodia a la que adoran dos ángeles, en cuyo ostensorio pone, al revés, el anagrama de Jesús: "SHJ", que procede del griego IHS, en completo IHSUS, es decir JESÚS, a cuyos pies pone "STA BARBARA". Debajo está la fecha y otras indicaciones, también con algunos errores: "AÑO 1908 SIENDO OBISPO DE OSMÁ EL Y LUSTRISIMO Y REVERENTISIMO SEÑOR DON JOSE MARIA GARCIA ESCUDERO Y FABRIQUERO DE ESTA SANTA CATEDRAL D. DONATO LAZARO ALTALAREA" entendiendo que debieron escribir AÑO 1908. SIENDO OBISPO DE OSMÁ EL ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO Y FABRIQUERO DE ESTA SANTA CATEDRAL DON DONATO LÁZARO ALTALAREA. Debajo figuran los autores de la campana: "RAMON MENEZO Y HERMANOS ME FUNDIERON"
Fotos	85
Toques	Toque mediante electromazo. Tiene también una cadena que tira del badajo y lo deja a unos 10 cm de la boca, con una cuerda que sirve para tirar a distancia, sin esfuerzo. Para que la cadena no roce la piedra (y anteriormente para que la piedra no rompa la cuerda) hay una madera clavada en el bisel del arco; probablemente puesta desde antiguo.

Conservación, mantenimiento	Tiene algunos defectos de fundición, conservando tierra del molde en algunas decoraciones. El yugo de madera tiene, por dentro, a la izquierda, los símbolos de San Pedro (las llaves) mientras que a la derecha pone "S.^N P.^O", que se puede interpretar como SAN PEDRO. El electromazo está desconectado. Mazo motorizado pega alto. En su interior hay diversos grafitos realizados con almagra, algunos de grandes dimensiones. Entre ellos "3 - 5 - 1.929" "I NA OTIN" "Agustina" "METRIO" "...Año 1.929". El yugo de la campana es tan grande que picaron, de mala manera, parte del pretil de la ventana, para que pasase. Esto, junto con la barra para dejarla invertida muestra, al menos, que la campana se quedaba hacia arriba entre toque y toque.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y el yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles debido al interés del conjunto.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Debe restaurarse el yugo de madera, de extraordinario interés, manteniendo en la medida de lo posible todas sus partes (excepto los cojinetes de bronce) y con el límite de la seguridad del conjunto. Las partes sustituidas deberán tener la misma forma y función de las existentes. Debe dotarse de un motor de impulsos, para el balanceo y el volteo, que no impida el toque manual. Asimismo se dotará de un electromazo exterior, ubicado también al lado del muro, que permita realizar repiques y no impida el toque manual. Se mantendrá las palancas de hierro, que podrán utilizarse para toques manuales.
Autores de la documentación	LLOP BAYO, Manuel
Fecha	19-10-2012

Ficha completa de la campana: [La Asunción y San Pedro \(10\) Catedral de la Asunción - BURGO DE OSMÁ - CIUDAD DE OSMÁ](#)

PDF (11-09-2026)