

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SIERRA ENGARCERÁN
Edifici	Ermita de Sant Miquel
Direcció	
Localització	Espadanya
Nom	Sant Miquel (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 29 Vora 2 Altura del bronze 26 Pes aproximat (en quilos)14 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1949
Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons amb aquesta inscripció entre ells: "SIERRA ENGARCERAN : SAN MIGUEL. AÑO 1949.". El text indica el nom del poble, l'advocació a la qual està dedicada la campana i l'any de fosa. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. En el mig té una creu llatina, una imatge de Sant Miquel Arcàngel, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i tres flors. A més, en el peu hi han dos cordons.
Fotos	24
Tocs	Volteig manual per mitjà d'un cable al cigonyal.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a l'espadanya de l'ermita amb truja de ferro que tracta d'imitar el perfil de les tradicionals de fusta. Té batall lligat i presenta un cigonyal amb cable per a voltejar-la des de l'interior del temple. Està girada 1/4 de volta per fixar amb més facilitat la campana a la truja.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	11-06-2024

Fitxa completa de la campana: [Sant Miquel \(1\) Ermita de Sant Miquel - SIERRA ENGARCERÁN](#)