

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | CATALUNYA                                                |
| <b>Municipi</b>                                 | SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ                            |
| <b>Direcció</b>                                 |                                                          |
| <b>Edifici</b>                                  | Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí |

## Campanes actuals

| Nom                              | Campana petita                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Localització</b>              | Espadanya                                                                         |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 19   Vora   Altura del bronze 16   Pes aproximat (en quilos)4 kg |
| <b>Fonedor</b>                   | BARBERÍ                                                                           |
| <b>Any fosa</b>                  | 1950ca                                                                            |
| <b>Descripció</b>                |                                                                                   |
| <b>Fotos</b>                     | 1                                                                                 |
| <b>Tocs</b>                      |                                                                                   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Deficient, està esquadada i soldada per dos costats. Sorda.                       |
| <b>Protecció</b>                 |                                                                                   |
| <b>Propostes</b>                 |                                                                                   |
| <b>Autors de la documentació</b> |                                                                                   |
| <b>Data</b>                      |                                                                                   |

| Nom                              | Carme i Pilar                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Localització</b>              | Espadanya                                                                                                                                                                             |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 52   Vora   Altura del bronze 46   Pes aproximat (en quilos)81 kg                                                                                                    |
| <b>Fonedor</b>                   | BARBERÍ                                                                                                                                                                               |
| <b>Any fosa</b>                  | 1939                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripció</b>                |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fotos</b>                     | 1                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tocs</b>                      |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | Deficient; el jou queda tort i la palanca quasi paral·lela amb la corda, per tocar-la s'ha de fer molta força i es belluga molt poc. Les branques dels arbres l'envolten parcialment. |
| <b>Protecció</b>                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Propostes</b>                 |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Autors de la documentació</b> |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data</b>                      |                                                                                                                                                                                       |

Información completa: [Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí - \(CATALUNYA\)](#)