

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CUENCA
Dirección	
Edificio	Hospital de Santiago

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1784
Descripción	
Fotos	3
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva, aún en un avanzado estado de degradación, su instalación tradicional intacta: cuenta con un extraordinario yugo de madera, seguramente tan antiguo como el bronce, provisto de una palanca metálica para el balanceo del instrumento desde la base de la espadaña. El badajo también es antiguo y, probablemente, el original.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	20-08-2016

Nombre	María (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1942?
Descripción	
Fotos	2
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	El yugo histórico del que dispone la campana, en un deficiente estado de conservación, es más antiguo que el propio bronce y, de hecho, perteneció a una campana de mayores proporciones. Una documentación parcial como la realizada es suficiente para comprobar como el contrapeso tuvo que ser adaptado al tamaño de la nueva campana, con la instalación de unos nuevos tirantes que no toman al bronce de las asas, sino de un eje pasante que atraviesa las mismas.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	20-08-2016

Información completa: [Hospital de Santiago - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (04-07-2026)