

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	GANDIA
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Ermita de Santa Anna

## Campanes actuals

Nom	Campana (1)
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 29   Vora 5,5   Altura del bronze 31   Pes aproximat (en quilos)14 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	
<b>Descripció</b>	Anepígrafa
<b>Fotos</b>	3
<b>Tocs</b>	Volteig automàtic de la campana.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació de la campana és regular. Està situada a l'espadanya de l'ermita amb una truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impulsos que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autors de la documentació</b>	OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	04-02-2023

Información completa: [Ermita de Santa Anna - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)