

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	TRUJILLO
Dirección	
Edificio	Convento de Santa Clara

Campanas actuales

Nombre	Jesús, María y José (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1702
Descripción	
Fotos	1
Toques	Aparentemente fuera de uso, como se desprende de la ausencia de mecanismos de toque habilitados para el uso rutinario de la campana.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	San José (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	RIVERA E HIJOS (MONTEHERMOSO)
Año fundición	1932
Descripción	
Fotos	1
Toques	Aparentemente fuera de uso, como se desprende de la ausencia de mecanismos de toque habilitados para el uso rutinario de la campana.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.

Fecha	01-10-2019
--------------	------------

Nombre	Santa Catalina (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	RIVERA, CESÁREO
Año fundición	1900 ca.
Descripción	
Fotos	1
Toques	Aparentemente fuera de uso, como se desprende de la ausencia de mecanismos de toque habilitados para el uso rutinario de la campana.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Información completa: [Convento de Santa Clara - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (06-09-2026)