

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	BELMEZ
Dirección	
Edificio	Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

Campanas actuales

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	
Año fundición	2021
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Ermita de Nuestra Señora de los Remedios - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (03-07-2026)