

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	FISTERRA
Dirección	
Edificio	Capela da Nosa Señora do Bo Suceso

Campás actuais

Nombre	Xesús, María e Xosé
Localización	Interior de la sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Bordo Altura do bronce kg
Fundidor	
Ano de fundición	1920
Descricion	
Fotos	3
Toques	Conserva sus usos tradicionales. De hecho, todavía hoy, en las tarifas de los entierros la parroquia ofrece un suplemento de 50€ por repicar la campana.
Conservación, mantemento	La campana está colgada en el interior de la angosta sala de campanas, soportada por un yugo con síntomas palpables de degradación, en la madera y en las partes metálicas, corroídas a causa del salitre.
Protección	
Propostas	
Autors da documentación	BERNAL TORTOSA, Vicente Jesús / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA
Data	20-01-2022

Información completa: [Capela da Nosa Señora do Bo Suceso - \(GALICIA\)](#)

PDF (24-06-2026)