

<b>Communauté Autonome / Région / Etat</b>	ÎLE-DE-FRANCE
<b>Commune</b>	PROVINS
<b>Adresse</b>	Rue de la Pie 77160
<b>Bâtiment</b>	Tour César

## Cloches existentes

Nom	Petite cloche (1)
<b>Emplacement</b>	
<b>Mesures (cm)</b>	Diamètre (en cm) 0   Bord   Hauteur du bronze   kg
<b>Fondeur</b>	
<b>Année de coulée</b>	1889
<b>Description</b>	
<b>Photos</b>	7
<b>Sonneries</b>	
<b>Conservation, entretien</b>	<p>La cloche conserve la roue en bois pour la volée manuelle, sans corde, et son battant de volée lancée.</p> <p>Le joug a des restes de peinture bleue.</p> <p>Électroaimant monophasé pour les sonneries automatiques.</p> <p>Il y a des restes de deux marteaux extérieurs pour des sonneries d'horloge.</p> <p>Cloche sale de défécations de pigeons.</p>
<b>Protection</b>	
<b>Propositions</b>	
<b>Auteurs de la documentation</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Date</b>	24-06-2024

Nom	Quiriace (2)
<b>Emplacement</b>	
<b>Mesures (cm)</b>	Diamètre (en cm) 147   Bord   Hauteur du bronze   Poids approximatif (en kilogrammes)1839 kg
<b>Fondeur</b>	
<b>Année de coulée</b>	1511

<b>Description</b>	<p>Les inscriptions que nous avons pu constater avec difficulté à cause de l'accès compliqué et surtout de la saleté que couvre la cloche ne coïncident pas exactement avec celles signalées au Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins n° 160 (2006) dont nous avons un accès incomplet.</p> <p>En tout cas l'inscription principale se suit sur une ligne et le reste, à peine six mots, à la ligne inférieure, les deux commencées par une triple croix du calvaire.</p> <p>Certains mots ne coïncident pas, que nous avons marqué en caractère gras, et qui semblent confirmés par les images, pourtant incomplètes par les raisons avant indiquées.</p> <p>L'inscription provisoire de la cloche est " ? <b>mille et quingentis acundenis</b> simul annis uirginis <b>a partu nunc quiriaca uocor astra petat sonitus moestris solatia</b> " " ? <b>prestret aérias sordes arceat oro</b> meus"</p>
<b>Photos</b>	12
<b>Sonneries</b>	
<b>Conservation, entretien</b>	<p>La cloche a été tournée un quart, sûrement par usure.</p> <p>Il manque un morceau de la pince, de quelques 5 x 3 cm, sans motif apparent.</p> <p>La cloche conserve la roue en bois pour la volée manuelle, sans corde, et son battant de volée lancée.</p> <p>Le joug a des restes de peinture bleue.</p> <p>Trois marteaux extérieurs pour des sonneries d'horloge ou des tintements manuels.</p> <p>Cloche sale de défécations de pigeons.</p>
<b>Protection</b>	
<b>Propositions</b>	
<b>Auteurs de la documentation</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Date</b>	24-06-2024

Información completa: [Tour César - \(ÎLE-DE-FRANCE\)](#)

PDF (09-07-2026)