

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALBUENA DE DUERO
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa María del Castillo

Campanas actuales

Nombre	Campana del reloj (A)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	PELLÓN E HIJOS, BENITO (SANTA MARÍA DE RIAZA)
Año fundición	1921
Descripción	"SIENDO CURA D GONZALO ESCOBAR VALBUENA DE DUERO ANO DE 1(9)21" En el medio hay un pequeño sello rectangular con la inscripción "LA FUNDIO/BENITO PELLON". Actualmente está quebrada y fue soldada sin éxito en 1943.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de Santa María del Castillo - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-07-2026)