

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Direcció	
Edifici	Parròquia de la Mare de Déu "del Socorro"

Campanes actuals

Nom	Mare de l'Empar (1)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 54 Vora 7 Altura del bronze 48 Pes aproximat (en quilos)91 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1946
Descripció	<p>La campana té en primer lloc una inscripció al terç en espanyol amb el nom de la parròquia, el de la ciutat i la data de fosa: "? PARROQUIA DE N^{TRA}. S^{RA}. DEL SOCORRO VALENCIA 1946". El fet de que figure el lloc on està ubicada té relació amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar. Acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.</p> <p>Al mig trobem una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, una creu amb pedestal i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". També disposa al mig d'una inscripció amb el nom del rector i l'arquebisbe de València d'aquell moment: "SIENDO EL PRIMER / CURA PARROCO EL / REVDO. D BERNARDO / BLASCO / ARZOBISPO DE / VALENCIA EL EXCMO. / S^R. D. MARCELINO / OLAECHEA". Finalment hi ha altra inscripció al mig peu amb l'advocació a la qual està dedicada: "MADRE S^{MA}. DEL AMPARO".</p>
Fotos	21
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. Conserva la truja antiga que està feta amb diverses peces de fusta (el braç i dos llistons) i dos de formigó (les centrals de la truja). Hi ha restes de pintura de color blau a aquestes parts . Té un cigonyal per voltejar-la, que no es fa servir, i manca de batall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i s'ha de conservar. En cas de restauració la truja i els ferratges es deuen conservar i intervenir tractant d'aprofitar els màxims elements possibles de la instal·lació. En cas de canvi, es deuen fer altres nous exactament igual que els canviats. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic i motor de vol per impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; GABARDA PORRAS, Vicente
Data	22-05-2019

Nom	Mare dels Socors (2)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 72 Vora 8 Altura del bronze 61 Pes aproximat (en quilos)216 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1946
Descripció	<p>La campana té en primer lloc una inscripció al terç en espanyol amb el nom de la parròquia, el de la ciutat i la data de fosa: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". El fet de que figure el lloc on està ubicada té relació amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar. Acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.</p> <p>Seguidament, trobem al mig una imatge de la Mare de Déu dels Socors, una creu, un escut d'Espanya i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". Per últim trobem al mig peu dos inscripcions. La primera indica l'advocació a la qual està dedicada la campana: "STMA. MADRE DEL SOCORRO". La segona té els noms del rector de la parròquia i l'arquebisbe de València del moment: "? SIENDO PRIMER CURA PARROCO REVDO. D. BERNARDO BLASCO SIENDO ARZOBISPO EL EXCMO. SR. D. MARCELINO OLAECHEA".</p>
Fotos	19
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. Conserva la truja antiga que està feta amb diverses peces de fusta (el braç i dos llistons) i dos de formigó (les centrals de la truja). Hi ha restes de pintura de color blau a aquestes parts . Té un cigonyal per voltejar-la, que no es fa servir. Està molt bruta d'excrements de colom.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i s'ha de conservar. En cas de restauració la truja i els ferratges es deuen conservar i intervenir tractant d'aprofitar els màxims elements possibles de la instal·lació. En cas de canvi, es deuen fer altres nous exactament igual que els canviats. Es podria mecanitzar amb electromall monofàsic i motor de vol per impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan, GABARDA PORRAS, Vicente
Data	21-05-2019

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu "del Socorro" - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (01-06-2026)