

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | COMUNITAT VALENCIANA  |
| <b>Municipi</b>                                 | SAGUNT                |
| <b>Direcció</b>                                 |                       |
| <b>Edifici</b>                                  | Ermita de Sant Miquel |

## Campanes actuals

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                       | <b>Maria dels Dolors (1)</b>  |
| <b>Localització</b>              | Espadanya   |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 26   Vora 2   Altura del bronze 20   Pes aproximat (en quilos)10 kg  |
| <b>Fonedor</b>                   | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)  |
| <b>Any fosa</b>                  | 1946  |
| <b>Descripció</b>                | La campana té anses simples i en el mig hi ha una breu inscripció incisa, afegida quan la campana estava ja fosa: "MARIA DE LOS DOLORES / 29-9-1946 / MAYORALIA DE S. MIGUEL". Aquesta indica l'advocació a la qual està dedicada, la data d'inauguració o benedicció (festivitat del sant titular de l'ermita) i els mecenes del bronze. |
| <b>Fotos</b>                     | 26  |
| <b>Tocs</b>                      | Conserva els usos tradicionals.   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | L'estat de conservació de la instal·lació de la campana és regular. Està instal·lada en l'espadanya amb truja de fusta de perfil tradicional local, que es conserva en un estat precari. Els rodaments giren amb dificultat perquè la fusta pega amb la paret. Presenta batall pessigat.  |
| <b>Protecció</b>                 | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.  |
| <b>Propostes</b>                 | La instal·lació ha de ser restaurada i conservada. La fusta ha de ser tractada amb la finalitat de frenar la seua degradació natural i els possibles perills d'aquest fet. Es recomana llevar-li un centímetre del lateral esquerre perquè aquest està pegat a la parte i frena el volteig de la campana.                                 |
| <b>Autors de la documentació</b> | ALEPUZ CHELET, Joan, FORNER HIDALGO, Marc   |
| <b>Data</b>                      | 30-08-2024  |

Información completa: [Ermita de Sant Miquel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-07-2026)