

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario

Campanas actuales

Nombre	Campana menor
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campana anepígrafa, por lo que se desconoce el fundidor y el año de fundición.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	30-08-2023

Nombre	Esquila doble #1 San Luis Gonzaga
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 122 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1051 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	Esquila unida a otra mediante un eje central. Se encuentra detenido, ya que no hay espacio suficiente para que gire por las vigas que la rodean. Asimismo, también se encuentra circundada por una estructura metálica que impide su movimiento.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK

Fecha	30-08-2023
--------------	------------

Nombre	Esquila doble #2 San Ramón Nonato
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	Esquila unida a otra mediante un eje central. Se encuentra detenida por el espacio reducido y las vigas que la rodean.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
Fecha	30-08-2023

Nombre	Esquila doble #3 San Francisco Javier
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 141 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1623 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	Esquila unida a otra mediante un eje central. Actualmente detenida por el espacio reducido que impide su giro.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
Fecha	30-08-2023

Nombre	Esquila doble #4 San José
---------------	----------------------------------

Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 145 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1765 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	Esquila unida a otra mediante un eje central. Actualmente detenida por el espacio reducido que impide su movimiento.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
Fecha	30-08-2023

Nombre	Esquilón San Pedro
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 150 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1954 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	El esquilón mayor, ubicado en la parte superior de la torre sur. Actualmente sin badajo, cuenta únicamente con la varilla.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	30-08-2023

Nombre	Campana San Rafael
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 164 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2554 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	

Descripción	La segunda campana mayor. Tiene un badajo de grandes proporciones para el tamaño de la campana. La viga que la sostiene se mueve, por lo que solamente se puede tocar en dirección de poniente a oriente.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	30-08-2023

Nombre	Campana mayor, San Francisco de Asís
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 185 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)3666 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	La campana mayor del recinto. Cuenta con un badajo de grandes proporciones con respecto al tamaño de la campana.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	30-08-2023

Nombre	Campana Nuestra Señora del Sagrario
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 67 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)174 kg
Fundidor	
Año fundición	1954

Descripción	Ubicada en un campanil fuera de las dos torres, cuenta con una pequeña fractura. La primera campana que tuvo la Parroquia. Inscripciones: "SEPTIEMBRE DE 1954 / NUESTRA- SEÑORA - DEL - SAGRARIO - DE - TAMAZULA "
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MTS, Luis David / FACEBOOK
Fecha	15-07-2024

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario - \(JALISCO\)](#)

PDF (06-06-2026)