

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE TOBALINA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Andrés Apóstol de Las Viadas

Campanas actuales

Nombre	San Andrés Apóstol (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 0 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL
Año fundición	1949
Descripción	Campana de perfil esquilonado de fabricación industrial. En ella hay dos tipos de inscripciones: En el Tercio, dos cordones se lee: “A SAN ANDRES APOSTOL”, bajo el segundo cordon, hay una guirnalda de hojas agurejeadas separadas. En el Medio: por la parte exterior tiene un crucifijo. Por la parte interior tiene un Cristo y el sello de fábrica que dice: “FUNDICION DE CAMPANAS MIRANDA DE EBRO VIUDA DE PEREA BURGOS ESPAÑA Fca. DE RELOJES DE TORRE” En el Medio Pie, tiene tres cordones equidistantes.
Fotos	26
Toques	No toca
Conservación, mantenimiento	Regular, la campana está cubierta de suciedad, aunque no tanto.
Protección	
Propuestas	La campana deberá de dotar de un yugo de madera con las mismas características que el de la otra campana, se te dura que atar el badajo correctamente si se quiere dejarle, si no, deberá de ser un badajo de caña de madera con cola en forma de ancla que permita los toques manuales. Los rodamientos deberán de ser sustituidos por unos rodamientos de hierro, colocados en tablas de madera, deberá de dotar de un electromartillo que pueda reproducir los toques manuales. La campana debe de ser limpiada.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-09-2023

Nombre	Jesús (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 79 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)285 kg
Fundidor	

Año fundición	1828
Descripción	Campanas de perfil romano, antiguo de fabricación artesanal, actualmente rajada, tiene dos tipos de inscripciones, localizadas en el tercio y en el medio: En el Tercio, entre cuatro cordones, dice la siguiente inscripción con letras muy separadas y números: “J E S V S A N O D E I 8 2 8” En el Medio, por la cara exterior, tiene un crucifijo con pedestal, por el interior tiene una cartela que no se ha podido leer, debido a la poca luz que había en el campanario, y olvidarnos de al momento de tomar la foto, sacar el foco, como lo hemos hecho con la otra campana, según los datos que tenemos, dice así: “SIENDO CVRA DN JUAN GARCIA”. Para acabar, en el medio pie, tiene cuatro cordones equidistantes. La campana carece de una pieza relativamente mayor de lo normal para este tipo de roturas, pero si hace raro que suene según la gente bastante bien para está rota, no suena realmente a cazuela rota, tiene un buen sonido para su estado.
Fotos	17
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	Malo, la campana está rota.
Protección	
Propuestas	Se deberá de cambiar/sustituir la campana por una réplica de la misma o distinta afinación. Deberá de dotar de un electromartillo que pueda reproducir los toques manuales.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-09-2023

Información completa: [Parroquia de San Andrés Apóstol de Las Viadas - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-07-2026)