

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	CERVANTES
Dirección	
Edificio	Igrexa de Doirás

Campás desaparecidas

Nombre	Campá (1) refundida
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos)15 kg
Fundidor	
Ano de fundición	
Descricion	A campá de refundición é un 12% máis pequena porque non pagaron as perdas da fundición
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autors da documentación	
Data	

Nombre	Campá (2) refundida
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos)32 kg
Fundidor	
Ano de fundición	
Descricion	A campá de refundición é un 12% máis pequena porque non pagaron as perdas da fundición
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autors da documentación	

Data	
-------------	--

Nome	Campá (3) refundida
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos) 85 kg
Fundidor	
Ano de fundición	
Descrición	A campá de refundición é un 12% máis pequena porque non pagaron as perdas da fundición
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autores da documentación	
Data	

Campás actuais

Nome	Campá (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 32 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos) 18 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Ano de fundición	1975
Descrición	Secundo ficha técnica "AÑO 1.975"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autores da documentación	
Data	

Nome	Campá (2)
Localización	

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 37 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos) 28 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Ano de fundición	1975
Descricion	Secundo ficha técnica "AÑO 1.975"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autors da documentación	
Data	

Nombre	Campá (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Bordo 0 Altura do bronce Peso aproximado (en quilogramos) 70 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Ano de fundición	1975
Descricion	Secundo ficha técnica "AÑO 1.975"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantemento	
Protección	
Propostas	
Autors da documentación	
Data	

Información completa: [Igrexa de Doirás - \(GALICIA\)](#)

PDF (12-09-2026)