

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Antonio de Padua

Campanas actuales

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1960ca
Descripción	Esta campana se encuentra abandonada en una bodega y está quebrada.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Nombre	Campana Ave María (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	J. M. C.
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Nombre	Esquila (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 43 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)46 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Carece de baleros, además de estar descompensada en cuanto al peso del yugo.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Nombre	Campana Nuestra Señora de Guadalupe (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	
Año fundición	2023
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Nombre	Campana Sagrado Corazón de Jesús (4)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	J. M. C.

Año fundición	1963
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Nombre	Campana Santa María de Guadalupe (5)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	13-06-2025

Información completa: [Parroquia de San Antonio de Padua - \(JALISCO\)](#)

PDF (07-06-2026)