

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BANYERES DE MARIOLA
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Ermita de Sant Jordi

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Sant Jordi (1)</b>
<b>Localització</b>	espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 29   Vora 3,5   Altura del bronze 36   Pes aproximat (en quilos)14 kg
<b>Fonedor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Any fosa</b>	1989
<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	6
<b>Tocs</b>	Ja no es toca, segons els majors del poble.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana està molt ajustada a la espadanya, potser siga el motiu pel qual no toca. Presenta un forat a la fusta. Caldria picar l'espadanya per a retirar la campana. Ansa molt gran.
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	MOLINA CARBONELL, Jairo
<b>Data</b>	22-04-2011

Información completa: [Ermita de Sant Jordi - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)