

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLENA
Dirección	
Edificio	Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes

Campanas actuales

Nombre	San Antonio (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1890
Descripción	La campana tiene asas simples y dos cordones en el tercio. Entre ellos se lee una breve inscripción con la advocación de la misma y el año de fundición: "SNA ANTONIO AÑO 1890". Seguidamente, en el medio lleva una cruz de calvario. Además, en el medio pie hay dos cordones más.
Fotos	29
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas. Conserva la instalación tradicional con un yugo de perfil muy singular y pintado de rojo. Sus proporciones parecen indicar que estaba pensado para una campana que oscilaba porque está más descompensado que el peso de la campana, hecho que dificultaría el volteo. Se conserva parte de la ballesta con la cual se oscilava y tiene badajo atado con alambres. En la cara interior hay un electromazo que impide el movimiento de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y debe de conservarse. Se propone evitar que la campana se destine al volteo, ya que este sistema de toque es desconocido en la tradición campanera local. Sí puede dotarse con motor para oscilar. El yugo se debe de conservar y restaurar si fuera necesario, siempre conservando el color rojo. El electromazo debe de situarse en un lateral para no impedir el movimiento de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-08-2025

Nombre	María de las Virtudes (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 4 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR

Año fundición	1953
Descripción	La campana tiene asas simples y dos grupos de dos cordones en el tercio. En el medio lleva una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También lleva estas inscripciones incisas, añadidas por tanto cuando la campana estaba ya fundida y fue adquirida para el santuario: "MARIA DE LAS VIRTUDES / FIESTA DE LA ESCLAVITUD / 13 SEPTIEMBRE 1953 / SIENDO CAPELLÁN DEL SANTUARIO D. JOSÉ JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ.". Además, en el medio pie tiene un grupo de dos cordones, otro suelto y una guirnalda.
Fotos	25
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está ubicada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con electromazo. Tiene un badajo con una peculiar badajera atornillada. El cigüeñal choca con el martillo y no es posible el volteo de la campana.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo actual se debe de sustituir por uno nuevo de madera de perfil idéntico al de la otra campana. Igualmente, el electromazo se debe de sustituir por uno monofásico. En caso de motorización este debe de limitarse a la oscilación de la campana, sistema de toque tradicional de la pequeña-
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-08-2025

Información completa: [Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-08-2026)