

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | CATALUNYA                |
| <b>Municipi</b>                                 | AGRAMUNT                 |
| <b>Direcció</b>                                 |                          |
| <b>Edifici</b>                                  | Parròquia de Santa Maria |

## Campanes actuals

| Nom                              | Campana dels Quarts                                |
|----------------------------------|--|
| <b>Localització</b>              |  |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 0   Vora   Altura del bronze   kg |
| <b>Fonedor</b>                   |  |
| <b>Any fosa</b>                  |  |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 0  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  |  |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> |  |
| <b>Data</b>                      |  |

| Nom                              | Campana de les Hores                               |
|----------------------------------|--|
| <b>Localització</b>              |  |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 0   Vora   Altura del bronze   kg |
| <b>Fonedor</b>                   |  |
| <b>Any fosa</b>                  |  |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 0  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  |  |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> |  |
| <b>Data</b>                      |  |

| Nom                 | La Garranyeu, la dels Perduts (1)   |
|---------------------|---|
| <b>Localització</b> | Cel·la de campanes  |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 40   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)37 kg |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Fonedor</b>                   |  |
| <b>Any fosa</b>                  | 1450ca   |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 4  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | La campana conserva en 2012 el jou original i la palanca per ventar-la. Es tracta de l'única campana del campanar que manté la instal·lació per al toc manual.<br>No obstant el seu elevat interès patrimonial, ha sigut mecanitzada amb un electromall, ubicat de manera que no impedeix el toc manual. Degut a la importància històrica de la campana, seria recomanable evitar els tocs mecànics repetits i limitar-la als tocs manuals moderats. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | DALMAU i ARGEMIR, Delfí  |
| <b>Data</b>                      | 01-05-2012   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                       | <b>La Sorda (2)</b>   |
| <b>Localització</b>              | Cel·la de campanes  |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 50   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)72 kg   |
| <b>Fonedor</b>                   |   |
| <b>Any fosa</b>                  | 1687  |
| <b>Descripció</b>                |   |
| <b>Fotos</b>                     | 5   |
| <b>Tocs</b>                      |   |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | El jou anterior, que semblava original, ha sigut substituït en 2012 per un nou, també de fusta, en una actuació que suposa, al menys, una doble destrucció patrimonial.<br>Per una part, no s'ha valorat la conservació del jou original. Si realment estava tan malbé, el nou hauria de tenir la mateixa forma i funció que l'anterior, cosa la qual no s'ha fet.<br>La segona destrucció patrimonial és la desaparició de la palanca per al toc manual, que ara estaria impedita per la ubicació de l'electromall. Cal recordar que en la primera electrificació, documentada en 2001, ja havien disposat l'electromall justament en el costat de la palanca, per impedir el seu moviment.<br>Igualment s'ha disposat un motor per ventar la campana, cosa que no tenia en l'anterior documentació.<br>En qualsevol cas es tracta d'actuacions irrespectuoses amb la campana i la seva instal·lació tradicional, i segurament contràries a la Llei del Patrimoni. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| <b>Protecció</b>                 |   |
| <b>Propostes</b>                 |   |
| <b>Autors de la documentació</b> | DALMAU i ARGEMIR, Delfí   |

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Data</b> | 01-05-2012 |
|-------------|------------|

| <b>Nom</b>                       | <b>Campana (3)</b>   |
|----------------------------------|--|
| <b>Localització</b>              | Cel·la de campanes   |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 60   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)125 kg                                 |
| <b>Fonedor</b>                   | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO   |
| <b>Any fosa</b>                  | 1960ca   |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 2  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | La campana té un singular contrapès que augmenta el de la campana i permet, segurament, que venti més lentament. |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | DALMAU i ARGEMIR, Delfí  |
| <b>Data</b>                      | 01-05-2012   |

| <b>Nom</b>                       | <b>Campana (4)</b>   |
|----------------------------------|--|
| <b>Localització</b>              | Cel·la de campanes   |
| <b>Mesures (cm)</b>              | Diàmetre (en cm) 100   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)579 kg  |
| <b>Fonedor</b>                   | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO   |
| <b>Any fosa</b>                  | 1957   |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 3  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | La instal·lació no reproduïx els tocs tradicionals ni permet els tocs manuals. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | DALMAU i ARGEMIR, Delfí  |
| <b>Data</b>                      | 01-05-2012   |

| <b>Nom</b>          | <b>Campana (5)</b>   |
|---------------------|--|
| <b>Localització</b> | Cel·la de campanes   |
| <b>Mesures (cm)</b> | Diàmetre (en cm) 120   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)1001 kg |
| <b>Fonedor</b>      | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Any fosa</b>                  | 1957   |
| <b>Descripció</b>                |  |
| <b>Fotos</b>                     | 2  |
| <b>Tocs</b>                      |  |
| <b>Conservació, manteniment</b>  | La instal·lació no reproduïx els tocs tradicionals ni permet els tocs manuals. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| <b>Protecció</b>                 |  |
| <b>Propostes</b>                 |  |
| <b>Autors de la documentació</b> | DALMAU i ARGEMIR, Delfí  |
| <b>Data</b>                      | 01-05-2012   |

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - \(CATALUNYA\)](#)

PDF (26-05-2026)