

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALL D'ALBA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Joan Baptista

Campanes actuals

Nom	Jesús, Maria i Josep (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 42 Vora 4 Altura del bronze 35 Pes aproximat (en quilos)43 kg
Fonedor	
Any fosa	1822
Descripció	La campana té al terç aquesta inscripció: "· JESUS · MVRIA JOSE AÑO I822". Aquesta inscripció és molt habitual a les campanes des del segle XVII, especialment a terres castellanes, i es va seguir utilitzant fins ben entrat el segle XX. És una al·lusió a les tres persones de la Sagrada Família i a més indica la data de fosa. El nom de la Mare de Déu té una errada i correcta seria: "MARIA". Per altra banda, en lloc de la xifra 1, apareix la lletra "I" majúscula, fet prou habitual a les campanes fins a la segona meitat del segle XIX.
Fotos	9
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Portilla i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La cara interior del bronze està extremadament bruta d'excrements d'aus. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	05-07-2016

Nom	Maria (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 5 Altura del bronze 48 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa	1902

Descripció	La campana té una senzilla inscripció al mig amb el un nom, possiblement el de la donant: "MARIA NABARRO". Seguidament, també al mig, trobem la data de fosa: "? AÑO ? / ? 1902 ?".
Fotos	10
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Portilla i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La cara interior del bronze està extremadament bruta d'excrements d'aus. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	05-07-2016

Nom	La Mitjana (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 57 Vora 7 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)107 kg
Fonedor	PORTA Y OLTRA, MANUEL
Any fosa	1889
Descripció	La campana té la següent inscripció al terç en espanyol amb algunes errades: "CONSTRUIDA POR MANULPORTAAES PENSAS DE IGNACIA ESCRIG". Aquesta es de forma correcta seria: "CONSTRUIDA POR MANUEL PORTA A EXPENSAS DE IGNACIA ESCRIG". La inscripció indica el nom de l'autor de la campana i de la mecenes. Seguidament té al mig la data de fosa, rodejada per una sanefa de triangles decorats: "ANO I889". En lloc de la xifra 1, apareix la lletra "I" majúscula, fet prou habitual a les campanes fins a la segona meitat del segle XIX.
Fotos	11
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Portilla i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La cara interior del bronze està extremadament bruta d'excrements d'aus. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	21-04-2017

Nom	Sant Joan Baptista (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 81 Vora 10 Altura del bronze 62 Pes aproximat (en quilos)308 kg
Fonedor	USICH, FONERIA DE FRANCISCO
Any fosa	1940
Descripció	La campana té al mig una simple inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada, el nom del poble i la data de fosa: "SAN JUAN BAUTISTA VALL D ALBA / 1940". La inscripció és característica del moment en què es va fondre la campana. En primer lloc apareix el poble per al qual es va fondre. Aquest fet es deu al fet que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes als llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren.
Fotos	10
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Portilla i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. La cara interior del bronze està extremadament bruta d'excrements d'aus. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	L'estat actual no reproduïx la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local Finalment el motor de vol continu es deu renovar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	05-07-2016

Información completa: [Parròquia de Sant Joan Baptista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-06-2026)