

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	COTES
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Miquel Arcàngel

Campanes actuals

Nom	Abdó i Senent (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora 4 Altura del bronze 46 Pes aproximat (en quilos)81 kg
Fonedor	ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)
Any fosa	1825
Descripció	La campana té al terç una simple inscripció amb el seu nom i la data de fosa: "?AB DON I SENEN ? AÑO1825". Aquesta té algunes errades i correctament escrita seria: "? ABDÓN Y SENÉN ? AÑO 1825".
Fotos	7
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-10-2016

Nom	Micaela Maria (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 53 Vora 6 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)86 kg
Fonedor	ROSES, JAIME
Any fosa	1848
Descripció	La campana té al terç una simple inscripció amb el seu nom i la data de fosa: "? ? ? ? MIQUAELA MARIA AÑO 1848?". Aquesta té algunes errades i correctament escrita seria: "? ? ? ? MICAELA MARIA AÑO 1848 ?".

Fotos	7
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Cal reforçar el batall amb un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-10-2016

Nom	Sant Abdó i Sant Senent (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 63 Vora 7 Altura del bronze 53 Pes aproximat (en quilos)145 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1962
Descripció	La campana té en primer lloc una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "ABDON I SENENT". Seguidament trobem al terç la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS/ C. INDUSTRIA, 27". Finalment, també al mig, té la següent inscripció: "AÑO 1.962 / ALCALDE D. JOAQUIN MARTINEZ SUCH / CURA PÁRROCO D. JOSÉ DESCALS VILA". Aquesta indica la data de fosa i els noms de l'alcalde i el rector del moment.
Fotos	11
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-10-2016

Nom	Desemparats (4)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 72 Vora 8 Altura del bronze 61 Pes aproximat (en quilos)216 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1962
Descripció	La campana té en primer lloc una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada: "DESAMPARADOS". Seguidament trobem al terç la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS/ C. INDUSTRIA, 27". Finalment, també al mig, té la següent inscripció: "PADRINOS {D ^a AMPARO PERUCHO CARDONA / D. ADELINO PERUCHO ESTARELLES / ALCALDE D. JOAQUIN MARTÍNEZ SUCH / CURA PÁRROCO D. JOSÉ DESCALS VILA / AÑO 1.962". Aquesta indica el nom dels padrins, el de l'alcalde i el rector, a més de la data de fosa.
Fotos	10
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	29-10-2016

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-07-2026)