

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALMANSA
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Asunción

Campanas desaparecidas

Nombre	Santa Teresa de Jesús
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1940
Descripción	SIENDO CURA PARROCO D. ESTEBAN CUENCA NAVALON / ALMANSA 1940
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Aurora
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	1940
Descripción	EUGENIO Y HERMINIO GONZALEZ REAL Y SU RESPECTIVA ESPOSA AMPARO LOPEZ ROMA Y AIDA COLOMA CANDEL ALMANSA 1940
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	El Niño (0)
Localización	España
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2011
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	06-05-2013

Nombre	Santa Teresa de Jesús (1)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1990
Descripción	
Fotos	3
Toques	volteo eléctrico y repique manual
Conservación, mantenimiento	regular
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	06-05-2013

Nombre	Aurora (2)
---------------	-------------------

Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1990
Descripción	
Fotos	2
Toques	volteo eléctrico y repique manual
Conservación, mantenimiento	regular, muy desequilibrada
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	06-05-2013

Nombre	Isabel - La Loca (3)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	2000
Descripción	
Fotos	7
Toques	volteo eléctrico y repique manual
Conservación, mantenimiento	regular. la rueda de volteo se ha caído y el motor por tanto está inutilizado
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	06-05-2013

Nombre	Virgen de Belén - La Gorda (4)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 140 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1589 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS
Año fundición	1925

Descripción	
Fotos	11
Toques	volteo eléctrico, repique manual
Conservación, mantenimiento	Badajo pequeño en relación a las dimensiones y peso de la campana. La campana no permanece vertical al estar parada, sino doblada. Muy sucia.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	06-05-2013

Información completa: [Parroquia de la Asunción - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (25-05-2026)