

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CÁDIZ
Dirección	
Edificio	Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo

Campanas actuales

Nombre	San José (3)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1911
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena. Toda la tornillería es de hierro fundido y galvanizado, lo que garantiza aún más la seguridad
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Nuestra Señora del Rosario (0)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	JAPÓM, JUAN (SEVILLA)
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santo Domingo (1)
---------------	--------------------------

Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	
Año fundición	1798
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	<i>Buena. Toda la tornillería es de hierro fundido y galvanizado, lo que garantiza aún más la seguridad</i>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1905ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena. toda la tornillería es de hierro fundido y galvanizado, lo que garantiza aún más la seguridad
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (13-06-2026)