

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MORELLA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Miquel d'Herbeset

Campanes actuals

Nom	El Piu (0)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 34 Vora 2 Altura del bronze 29 Pes aproximat (en quilos)23 kg
Fonedor	DENCAUSSE COMINAL, PEDRO
Any fosa	1912ca
Descripció	La campana té anses simples i dos cordons en l'espatlla. Seguidament, hi ha en el terç una garlanda amb motius vegetals dos cordons, una sanefa amb motius animals i vegetals, altres dos cordons i de nou la garlanda amb motius vegetals. En el mig està la marca de fàbrica: "DENCAUSSE". En el mig peu té un cordó i altra garlanda i en el peu una garlanda amb motius vegetals.
Fotos	20
Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	Bona, restaurada recentment (2006). La campana té una truja nova de fusta de perfil tradicional local. Està dotada amb cigonyal i té un batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel
Data	06-04-2026

Nom	Mare de Déu del Roser (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora 4 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)138 kg
Fonedor	DENCAUSSE COMINAL, PEDRO
Any fosa	1912

Descripció	La campana té tres anses amb dos querubins en els extrems i tres cordons en l'espatlla. Seguidament, hi ha en el terç una garlanda amb motius vegetals dos cordons, una sanefa amb motius animals i vegetals, altres dos cordons i de nou la garlanda amb motius vegetals. En el mig apareix aquesta inscripció: "HIJOS DE HERBESET DEVOTOS / DE LA VIRGEN DEL ROSARIO / 4 DE DICIEMBRE 1912". En el costat oposat té la marca de fàbrica: "PEDRO / DENCAUSSE / BARCELONA". En el mig peu té un cordó i altra garlanda i en el peu una garlanda amb motius vegetals.
Fotos	38
Tocs	Repic manual.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. La campana conserva la instal·lació tradicional amb la truja de fusta i un batall antic lligat. Les fustes de la truja i ferratges presenten un desgast natural causat pel pas del temps i els agents climàtics.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació de la campana és original i, per tant, es deu conservar i restaurar. La truja de fusta deu ser restaurada, conservant les peces que la conformen. En cas de no poder restaurar la truja (per l'estat de conservació) es pot canviar per una nova de perfil semblant a l'antiga. La campana ha de conservar el toc manual. Finalment, el batall es deu reforçar amb un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel
Data	06-04-2026

Nom	Maria Micaela (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 77 Vora 5 Altura del bronze 65 Pes aproximat (en quilos)264 kg
Fonedor	ROSES E HIJO, VICENTE
Any fosa	1904
Descripció	La campana disposa de set anses. En el terç hi ha un cordó, un grup de tres i una garlanda neogòtica. Entre els cordons hi ha una breu inscripció amb els noms i l'any de fosa: "MARIA MIGUELA AÑO 1904". En el mig disposa d'una creu de calvari, una imatge de la Mare de Déu i la marca de fàbrica amb l'escut d'Espanya: "VICENTE ROSES E HIJO / ADZANETA". Seguidament, en el mig peu hi ha quatre cordons. A més, en el peu té un grup de dos cordons i altre solt.
Fotos	45
Tocs	Repic manual amb una corda al batall.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. La campana conserva la instal·lació tradicional amb la truja de fusta i un batall antic lligat. Les fustes de la truja i ferratges presenten un desgast natural causat pel pas del temps i els agents climàtics.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació de la campana és original i, per tant, es deu conservar i restaurar. La truja de fusta deu ser restaurada, conservant les peces que la conformen. En cas de no poder restaurar la truja (per l'estat de conservació) es pot canviar per una nova de perfil semblant a l'antiga. La campana ha de conservar el toc manual. Finalment, el batall es deu reforçar amb un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel
Data	06-04-2026

Información completa: [Parròquia de Sant Miquel d'Herbeset - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (01-06-2026)