

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TORREMOCHA DEL CAMPO
Dirección	
Edificio	Iglesia

Campanas actuales

Nombre	Esquilón (1)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1800ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	El elemento más singular de esta campana, en regular de estado de conservación, es el yugo de madera, probablemente más antiguo que la propia campana, y que no sólo debe ser restaurado sino que debe servir de modelo para restaurar los otros (en caso de que hayan desaparecido).
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	
Año fundición	1880ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	El yugo original de madera ha sido sustituido por uno de hierro, de escasa calidad acústica y consistencia.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Campana (3)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)771 kg
Fundidor	
Año fundición	1880ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	El yugo original de madera ha sido sustituido por uno de hierro, de escasa calidad acústica y consistencia.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (30-06-2026)