

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	TORO
Dirección	
Edificio	Colegiata de Santa María la Mayor

Campanas actuales

Nombre	Campana de espadaña (1)
Localización	Espadaña sobre puerta lateral
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva el yugo original. No parece mecanizada.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Pascualeja (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva los herrajes y la fijación original. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. Electromazo aparentemente de CLOCK-O-MATIC, percute por el interior. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Pascualeja (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva los herrajes y la fijación original. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. Electromazo aparentemente de CLOCK-O-MATIC, percute por el exterior. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene yugo nuevo, de forma no tradicional, que imita el perfil pero no la volumetría de los yugos valencianos, con los ejes dispuestos por debajo del mismo y con las asas poco incrustadas en el brazo. Tiene insuficientes tirantes o abarcones de unión entre la campana y el yugo. Posible motor de balanceo. La campana no está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel interior del vano, por detrás de la campana. Imposible tocarla manualmente tanto por el yugo insuficiente como por la ausencia de elementos para el toque cuanto por encontrarse tras la reja.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene yugo nuevo, de forma no tradicional, de tamaño insuficiente para la campana, y con las asas poco incrustadas en el brazo. Motor de balanceo. La campana no está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel interior del vano, por detrás de la campana. Imposible tocarla manualmente tanto por el yugo insuficiente como por la ausencia de elementos para el toque cuanto por encontrarse tras la reja.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene yugo nuevo, de forma no tradicional, de tamaño insuficiente para la campana, y con las asas poco incrustadas en el brazo. Motor de balanceo. La campana no está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel interior del vano, por detrás de la campana. Imposible tocarla manualmente tanto por el yugo insuficiente como por la ausencia de elementos para el toque cuanto por encontrarse tras la reja.

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (6)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	ROSES, ANTONIO VICENTE
Año fundición	1780ca
Descripción	Posible campana de Antonio Vicente ROSES, fundidor valenciano ambulante de las últimas décadas del siglo XVIII.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Yugo metálico de MURUA con cigüeñal, sin badajo. Posiblemente rota, carece de mecanismos de toque automático. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (7)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva la viga original, con herrajes nuevos, y aparentemente insuficientes. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. Electromazo interior. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana.

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (8)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 120 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1001 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1961
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva la viga original, con herrajes nuevos, y aparentemente insuficientes. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. Electromazo interior. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana (9)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 130 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1272 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1961
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Conserva la viga original, con herrajes nuevos, y aparentemente insuficientes. No tiene badajo. Imposible tocarla manualmente. Electromazo interior. La campana está protegida contra las aves, ya que la reja se encuentra a nivel exterior del vano, por delante de la campana.

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana expuesta (1)
Localización	Sala visitable de la torre
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Nombre	Campana expuesta (2)
Localización	Sala visitable de la torre
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	1550ca
Descripción	
Fotos	6
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	PALACIOS SANZ, José Ignacio
Fecha	15-05-2018

Información completa: [Colegiata de Santa María la Mayor - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

