

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PLANES
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Josep - Catamarruc

Campanes actuals

Nom	Maria i Sant Josep; Xicoteta (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48 Vora 6 Altura del bronze 46 Pes aproximat (en quilos)64 kg
Fonedor	ROSES, JAIME
Any fosa	1856
Descripció	Les anses de la campana són simples i en el terç hi ha dos grups de dos cordons. Entre ells disposa d'una senzilla inscripció: "? ? ? ?MARIA Y SAN JOSE ANO 1856?". En el mig disposa d'una creu de calvari. Per acabar, en el mig peu presenta tres cordons i en el peu dos més. L'autor d'aquesta campana és Jaime Roses perquè entre la documentació de l'arxiu parroquial figura un document amb el pagament al fonedor per la seua fosa.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és bo. La campana ocupa la finestra on ha estat instal·lada des de fa dècades i conserva la instal·lació tradicional. La truja està restaurada i tractada, així com bona part dels ferratges que són els antics. Presenta batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep
Data	27-02-2022

Nom	Mare de Déu de la Salut; La Gran (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 72 Vora 7 Altura del bronze 64 Pes aproximat (en quilos)216 kg
Fonedor	ROSAS, VICENTE DOMINGO
Any fosa	1880
Descripció	La campana presenta set anses. En el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una simple inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "VIRGEN DE LA SALUD AÑO 1880". Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari i una custòdia. En el mig peu presenta quatre cordons i en el peu dos.

Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és bo. La campana ocupa la finestra on ha estat instal·lada des de fa dècades i conserva la instal·lació tradicional. La truja està restaurada i tractada, així com bona part dels ferratges que són els antics. Presenta batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; CALVO PÉREZ, JAVIER; JORDÀ SALA, Josep
Data	27-02-2022

Información completa: [Parròquia de Sant Josep - Catamarruc - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-08-2026)