

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALMASSORA
Direcció	
Edifici	Ermita de Sant Antoni

Campanes actuals

Nom	Maria
Localització	Dipositada a l'Ajuntament
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	
Any fosa	1716
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Sant Antoni (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1976
Descripció	La campana té dos grups de dos cordons al terç. Al mig hi ha una creu de calvar i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". També al mig té aquesta inscripció incisa, afegida per tant quan ja estava fosa la campana: "SAN ANTONIO / JULIO AÑO 1976". Finalment, té tres cordons al mig peu.
Fotos	5
Tocs	Volteig manual amb una cadena al cigonyal.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a l'espadanya amb una truja que combina el ferro sense capçal. Està dotada amb cigonyal i cadena. Té un batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls o conservar el toc manual amb el cigonyal.
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	06-09-2009

Información completa: [Ermita de Sant Antoni - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-07-2026)