

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	FUENTES DE EBRO
Dirección	Calle Mayor, 17 50741
Edificio	Parroquia nueva de San Martín en Rodén

Campanas actuales

Nombre	Cimbal (0)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 4 Altura del bronce 35,5 Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA)
Año fundición	1962ca
Descripción	Desde el exterior podemos ver en el medio una cruz con cuatro clavos sobre pequeño pedestal. Al interior, o sea al tejado del templo, dispone de la marca de fábrica: "FUNDICIONES TOLOSANA / Sta. GEMA nº15 / ZARAGOZA". En el medio pie lleva dos cordones.
Fotos	5
Toques	No hay
Conservación, mantenimiento	Hay marca del badajo. Aunque está a la intemperie se conserva en buen estado. El yugo esta suelto y en mal estado. La parte superior está podrida.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	17-01-2018

Nombre	Nuestra Señora del Rosario (1)
Localización	Interior iglesia
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51.5 Borde 5,5 Altura del bronce 45,6 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1890
Descripción	La campana lleva en el hombro un cordón y una cenefa del triángulos decorados con motivos vegetales. En el tercio tiene una inscripción con advocación a la que va dedicada, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos y una guirnalda, que reza: "NUESTRA SEÑORA ... ROSARIO". Entre "SEÑORA y ROSARIO", hay un parche de bronce, puede ser "DEL". En el medio cuenta con una cruz sobre pedestal. Al otro lado, en una cartela decorada, dispone de la marca de fábrica: "SE FUNDIO SI / ENDO CURA PA / RROCO. D TOMAS / PEZ GONZALEZ / AÑO 1890" / "BALLESTEROS ME HIZO ?". En el medio pie lleva cuatro cordones y en el pie un entalle.
Fotos	4

Toques	
Conservación, mantenimiento	Canto picado, ...
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	17-01-2018

Nombre	Campana (2)
Localización	Interior iglesia
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54.5 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos) 94 kg
Fundidor	TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA)
Año fundición	1962ca
Descripción	La campana tiene en el hombro un entalle. En el tercio dos cordones de formación irregular. En el medio hay una cruz con cuatro clavos sobre pequeño pedestal. Al otro lado dispone de la marca de fábrica: "FUNDICIONES TOLOSANA / Sta. GEMA nº15 / ZARAGOZA". En el medio pie lleva dos cordones de formación irregular.
Fotos	3
Toques	No hay
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y electromazo. Herrajes del yugo con oxido
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	17-01-2018

Nombre	Santa Bárbara (3)
Localización	Interior sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos) 125 kg
Fundidor	
Año fundición	1823
Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción en latín con advocación a la que va dedicada, seguido de una oración extraída de la Letanía de los Santos y del año de fundición, entre cuatro cordones asociados de dos en dos y una cenefa vegetal, que reza: "SA?TA? BARBARA? ORAPRO?OBIS? A?O DE I823?". Traducido y escrito en la actualidad viene a ser: "SANTA? BARBARA? RUEGA POR NOSOTROS? AÑO 1823?". En el medio lleva una cruz sobre pedestal. En el medio pie cuenta con seis cordones de diferentes grosores. En el pie hay un entalle y cuatro cordones, uno es más grueso.
Fotos	4

Toques	Difuntos, fiesta y misa. Horas del reloj con repetición y medias
Conservación, mantenimiento	Huella del badajo y del electromazo. Canto picado. Palomina
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	17-01-2018

Información completa: [Parroquia nueva de San Martín en Rodén - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (12-06-2026)