

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VILAFRANCA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Santa Maria Magdalena

Campanes actuals

Nom	Maria del Pilar
Localització	espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	Mal estat, en desús
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	La menudeta (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 60 Vora 6 Altura del bronze 49 Pes aproximat (en quilos)125 kg
Fonedor	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO
Any fosa	1915
Descripció	La campana té al terç dos cordons, una sanefa amb flors, un cordó i aquesta inscripció amb una senzilla oració a la Mare de Déu del Rosari: "? VIRGEN DEL ROSARIO ? RUEGUA POR NOSOTROS ?". Baix d'aquesta hi ha dos cordons més. Al mig disposa d'una creu amb diverses decoracions, un Immaculat Cor de Maria, un anagrama de Jesús, el monograma de Maria i baix l'any de fosa: "AÑO ? 1915". Al mig peu hi ha quatre cordons i una sanefa amb flors. Finalment, al peu hi ha dos cordons.
Fotos	17
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposava de batall lligat i dotat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-03-2021

Nom	Maria del Llosar, d'hores (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora 7 Altura del bronze 66 Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	CORRAL, PEDRO DEL; PALACIO , FRANCISCO DE
Any fosa	1799
Descripció	La campana té un querubí i una senzilla inscripció a l'espatlla amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "MARIA DEL LOSAR + A ?O DE 1799". Seguidament, té tres cordons al terç. Entre els dos superiors té aquesta inscripció en llatí i espanyol: "PETRVS ACORRAL Y FRANCISQVS APALACIO FECERVNME ? REINANDO CARLOS CVARTO". Correctament caldria escriure: "PETRUS A CORRAL ET FRANCISCUS A PALACIO FECERUNT ME REINANDO CARLOS CUARTO". La part en llatí es tradueix així: "PEDRO DEL CORRAL I FRANCISCO DE PALACIO EM VAREN FER". És poc habitual la inclusió del nom del rei a les campanes, especialment significativa perquè no apareix cap autoritat local o diocesana. Al mig hi ha una creu de calvari i tres cordons al mig peu.
Fotos	15
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-03-2021

Nom	La mitjana, Maria de l'Assumpció (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 95 Vora 10 Altura del bronze 79 Pes aproximat (en quilos)496 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1951

Descripció	La campana té sis cordons al terç i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Seguidament, hi ha al mig un crucifix, un monograma de Maria i aquesta inscripció: "MARIA DE LA ASUNCION / JUNIO 1951". En ella està l'advocació a la qual està dedicada la campana i l'any de fosa. També al mig apareix la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Al mig peu hi ha cinc cordons i baix aquesta inscripció: "ALCALDE. D. ELADIO MONFORT TENA Y CURA PARROCO D. TOMAS NEBOT SORIANO". Seguidament, disposa d'un cordó i una garlanda. Al peu té tres cordons.
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i dotat amb cable de seguretat, així com d'una ballesta.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-03-2021

Nom	Santa Maria Magdalena (4)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 107 Vora 12 Altura del bronze 88 Pes aproximat (en quilos)709 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1951
Descripció	La campana té al terç un grup de dos cordons i altre de quatre. Entre ells hi ha una senzilla inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SANTA MARIA MAGDALENA". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Al mig hi ha un crucifix, el monograma de Maria i aquesta inscripció: "AGOSTO 1951 / SIENDO ALCALDE D. ELADIO MONFORT TENA Y CURA PARROCO/ D. TOMAS NEBOT SORIANO". En ella està l'any de fosa i els noms del rector i l'alcalde. També al mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Al mig peu hi ha cinc cordons i un cordó gruix.
Fotos	13
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i dotat amb cable de seguretat, així com d'una ballesta.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-03-2021

Información completa: [Parròquia de Santa Maria Magdalena - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)