

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANARIAS
Municipio	AGULO
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Marcos Evangelista

Campanas actuales

Nombre	Mathilda (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	
Año fundición	1957
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Sujeta a perfil metálico. Electromazo con bola excesivamente grande, en peligro de rotura (la bola dobla el punto de percusión cuando debería medir lo mismo)
Protección	N.º de registro: LG-054
Propuestas	Debería sustituirse la viga metálica por una viga de madera para mejorar la sonoridad de la campana. Debería reducirse el tamaño de la bola del electromazo para asegurar la conservación del bronce.
Autores de la documentación	GÁRGOLA CULTURA
Fecha	05-08-2022

Nombre	Campana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 6 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	ANÓNIMO (LA HABANA)
Año fundición	1867
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Sujeta a perfil metálico - Tirantes 2-2-2 Electromazo con bola excesivamente grande, en peligro de rotura (la bola dobla el punto de percusión cuando debería medir lo mismo)
Protección	N.º de registro: LG-053

Propuestas	Debería sustituirse la viga metálica por una viga de madera para mejorar la sonoridad de la campana. Debería reducirse el tamaño de la bola del electromazo para asegurar la conservación del bronce.
Autores de la documentación	GÁRGOLA CULTURA
Fecha	05-08-2022

Información completa: [Parroquia de San Marcos Evangelista - \(CANARIAS\)](#)

PDF (13-09-2026)