

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XÀBIA
Direcció	
Edifici	Asil "Hermanos Cholbi" (Asil del Sagrat Cor de Jesús)

Campanes actuals

Nom	Jesús, Maria i Josep (1)
Localització	Campanar dret
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 35 Vora 3 Altura del bronze 29 Pes aproximat (en quilos)25 kg
Fonedor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa	1910
Descripció	La campana té anses simples i dos grups de dos cordons i quatre estreles en el terç. En el mig disposa d'una creu de calvari i dos estreles, així com d'aquesta inscripció: "? JESUS MARIA JOSE ?". També hi ha tres estreles i una imatge del Sagrat Cor de Jesús. En el mig peu hi ha tres cordons, tres estreles i aquesta inscripció: "? AÑO ? 1910 ?". A més, en el peu hi ha dos cordons.
Fotos	37
Tocs	No es toca
Conservació, manteniment	Sense ús (substitució per megafonia). Està instal·lada en el campanar dret. Conserva la instal·lació tradicional amb truja de fusta, ferratges i ballesta. El batall és de tipus pessigat i té una corda. L'estat de conservació del conjunt és regular.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada. En cas de restauració cal tractar la fusta de la truja i si el seu estat de conservació no assegura l'estabilitat del conjunt es pot canviar per una nova de perfil idèntic. Igualment, ha de conservar-se la ballesta. En cas de mecanització es pot instal·lar un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
Data	21-08-2025

Nom	Maria dels Desemparats (2)
Localització	Campanar esquerre
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 43 Vora 4 Altura del bronze 35 Pes aproximat (en quilos)46 kg
Fonedor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa	1916

Descripció	Les anses són simples i en l'espatlla té un cordó. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "? MARIA DE LOS DESAMPARADOS ? AÑO ? 1916". En el mig té una creu de calvari, envoltada per dos lleons i altres dos estrelles. En el costat oposat té una inscripció amb els membres del patronat de l'asil del moment: "? PATRONOS ? / F. FLUIXA CURA / ? J. CRUAÑES / L. FERRANDO / J. ALBI / ? P. BENIMELI ?". A més, en el mig peu hi ha tres cordons i en el peu altres dos.
Fotos	49
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Sense ús (substitució per megafonia). Està instal·lada en el campanar dret. Conserva la instal·lació tradicional amb truja de fusta, ferratges i ballesta. El batall està penjat de l'ansa batallera. L'estat de conservació del conjunt és regular i la truja ha patit l'atac del corc.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada. En cas de restauració cal tractar la fusta de la truja i si el seu estat de conservació no assegura l'estabilitat del conjunt es pot canviar per una nova de perfil idèntic. Igualment, ha de conservar-se la ballesta. En cas de mecanització es pot instal·lar un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
Data	21-08-2025

Información completa: [Asil "Hermanos Cholbi" \(Asil del Sagrat Cor de Jesús\) - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-07-2026)