

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	ZARAGOZA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Torre de la Antigua Iglesia de San Miguel Arcángel de Monzalbarba

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>San Antonio</b>
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 31.5   Borde 3   Altura del bronce 25   Peso aproximado (en kilos)18 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1764
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Ninguno
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo y electro-mazo. Canto picado. Palomina.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>Sagrada</b>
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 41   Borde 4,5   Altura del bronce 36,5   Peso aproximado (en kilos)40 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1926
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Ninguno
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del electro-mazo y badajo de cuando hubo. Palomina
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>Maria A</b>
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 69   Borde 7   Altura del bronce 57   Peso aproximado (en kilos)190 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1840
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	Difuntos y Misa. Horas y medias las 24 horas del día.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mala. Asas serradas, yugo oxidado. Huella del electro-mazo y badajo. Canto picado.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>Valera</b>
<b>Localización</b>	Interior campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 79.2   Borde 8   Altura del bronce 63   Peso aproximado (en kilos)288 kg
<b>Fundidor</b>	ASÍN, ANDRÉS DE
<b>Año fundición</b>	1709
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	20
<b>Toques</b>	Difuntos y Misa
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Manchas de grasa sucia. Pequeños pegotes de mortero. Yugo de madera con carcoma. Huella del badajo y de los electro-mazos. Canto picado. Palomina.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Torre de la Antigua Iglesia de San Miguel Arcángel de Monzalbarba - \(ARAGÓN\)](#)

