

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	LA GUINGUETA D'ÀNEU
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Esteve de Gavàs

## Campanes actuals

Nom	Santa Maria (1)
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 75   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)244 kg
<b>Fonedor</b>	LAVIGNE
<b>Any fosa</b>	1813
<b>Descripció</b>	La que està en bon estat és la més petita, amb un diàmetre a la boca de 75 cm i un pes aproximat de 245 kg, va ser fosa segons inscripció el 1813 per Lavigne, amb l'epigrafià <i>SANTA MARIA 1813 ORA PRO NOBIS</i> . Està en disposició funcional manual i es toca des de l'església només a batallades. Està en bon estat i dona com a nota fonamental un <i>Fa</i> . El seu so és excel·lent. El jou és de fusta i està en bon estat.
<b>Fotos</b>	0
<b>Tocs</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	DALMAU, Delfí; ORRIOLS, Xavier
<b>Data</b>	2001

Nom	Santa Maria i Sant Esteve (2)
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 86   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)368 kg
<b>Fonedor</b>	DEL CAMPO ALBARADO, PABLO
<b>Any fosa</b>	1900

<b>Descripció</b>	<p>L'altra campana té un diàmetre de 86 cm i un pes aproximat de 370 kg. L'epigrafia ens revela el fonedor, l'any i l'ecònom de la parròquia en aquell moment: <i>PABLO DEL CAMPO ME HIZO EL AÑO 1900 SIENDO ECONOMO D. FRANCIS GRAU</i> i també el nom o invocació de la campana: <i>SANTA MARIA E ESTEFANUS ORA PRO NOBIS / LAUDO DEUM VERO / DEFUNTIS PLORO / PESTEM FUGO / FEST. DECORO</i>.</p> <p>Pel fet d'estar trencada no està en disposició funcional tot i tenir batall en bon estat. Precisament se'n va desprendre un fragment triangular a la zona del llavi, on percudeix el batall, segurament a causa d'una fundició defectuosa. Per això no dona so ni nota.</p> <p>Preguntat al veí Esteve Sanquirgo sobre el possible any de l'accident, ens va dir que ell que havia nascut el 1923 sempre l'havia vist trencada, de la qual cosa es dedueix que es va trencar als primers anys del seu funcionament.</p> <p>La campana té jou de fusta contrapesat amb pedra i tot i que està en bon estat està clavat per no ser brandat. Aquesta és l'única campana de la vall de la qual coneixem el contracte de la seua fabricació, per tant sabem que per a fondre-la es va fer servir de metall una campana antiga suposadament malmesa de la mateixa mida ja existent en el campanar i que es va fer en un temps de 15 dies.</p>
<b>Fotos</b>	0
<b>Tocs</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	DALMAU, Delfí; ORRIOLS, Xavier
<b>Data</b>	2001

Información completa: [Parròquia de Sant Esteve de Gavàs - \(CATALUNYA\)](#)

PDF (22-05-2026)