

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATAYUD
Dirección	
Edificio	Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	
Año fundición	1960ca
Descripción	Anepígrafa
Fotos	6
Toques	
Conservación, mantenimiento	Las correas del motor de bandeo están rotas o desmontadas, por tanto la campana está fuera de uso desde hace tiempo.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	26-02-2015

Información completa: [Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (05-09-2026)