

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	LINARES DE MORA
Dirección	
Edificio	Ermita de Santa Ana

Campanas actuales

Nombre	Santa Fe (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 28 Borde 3 Altura del bronce 22 Peso aproximado (en kilos) 12 kg
Fundidor	CALLEJA, DE LA
Año fundición	1764
Descripción	Se trata de una campana interesante. Al parecer, procede de una antigua masía y fue donada a la ermita. A destacar que la campana posee una imagen con una medalla del santo checo del siglo XIV San Juan Nepomuceno, que inusualmente incluye el asa. Por otro lado, la epigrafía nos muestra el propietario original de la campana: "SOI ?DE ?M ?D ?CASTILLO", es decir, Mosén Domingo Castillo, antiguo contador de la Cofradía del Corpus Christi de Linares de Mora; además porta inscrita una expresión tomada de la letanía de los santos: "S ?PHE ?ORA ?PRO?OBIS", que podríamos transcribir como "SANTA FE ORA PRO NOBIS", es decir, SANTA FE RUEGA POR NOSOTROS. Asimismo existen sendas cartelas que nos indican el nombre del fundidor "CALLEXA" "MEFEZIT" y el año de fundición "I764", si bien las referentes al fundidor están tan erosionadas que resultan casi imposibles de leer
Fotos	12
Toques	Bandeo en la procesión por Santa Ana
Conservación, mantenimiento	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El badajo debería ser sujetado mediante cable de seguridad. En cuanto al yugo a ambos lados del cabezal tiene atados unos trapos, seguramente para evitar dañarse en el bandeo manual
Protección	Debe ser incoado expediente para incluirla en el Inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por una réplica
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 3 Altura del bronce 27 Peso aproximado (en kilos) 15 kg
Fundidor	PORTILLA MATANZA, MARIO (MURIEDAS)
Año fundición	2003

Descripción	Campana sencilla, sin apenas decoración ni advocación, tan solo tiene una cruz y el año de fundición y marca de fábrica
Fotos	6
Toques	Se bandea mediante cuerda atada al cigüeñal para la romería de Santa Ana.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, aunque el badajo debería ser sujetado mediante cable de seguridad
Protección	
Propuestas	Debe sustitirse su yugo por otro de madera, de acuerdo con el modelo del otro yugo existente en la espadaña, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. Así mismo, debería sujetarse el badajo mediante cable de seguridad
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Ermita de Santa Ana - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (20-06-2026)