

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Dirección	
Edificio	Virgen de Cueva Santa de Peñalba

Campanas actuales

Nombre	María de la Cueva Santa (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 23 Borde 2 Altura del bronce 19 Peso aproximado (en kilos)7 kg
Fundidor	
Año fundición	1900
Descripción	La campana tiene una única asa y cordones incisos distribuidos entre el tercio y el medio pie. Entre los cordones del tercio dispone de una simple inscripción, también incisa, con la advocación de la campana y el año de fundición: "MARIA DE LA CUEVA SANTA 1900.".
Fotos	13
Toques	Sin uso.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana está instalada en uno de los vanos de la espadaña con su instalación tradicional. Por tanto, el yugo es de madera y presenta cigüeñal para el volteo manual a distancia, aunque este no se utiliza.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar si fuera necesario. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
Autores de la documentación	MOLLÀ i ALCANÑIZ, Salvador-Artemi
Fecha	11-07-2022

Nombre	Jesús, María y José (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 36 Borde 3 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)27 kg
Fundidor	
Año fundición	1719

Descripción	Las asas de la campana son simples y en el tercio dispone de esta inscripción en latín: "IHS?MARIA?IOSEPH?ANO?I719". En español sería: "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ AÑO 1719". La presencia de las tres personas en las campanas es habitual desde el siglo XVII y se prolonga hasta bien entrado en siglo XX. En la parte central dispone de una cruz de calvario con tres clavos. Finalmente, en el medio pie dispone de tres cordones y en el pie de otros dos.
Fotos	14
Toques	Volteo manual mediante una cadena al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana está instalada en uno de los vanos de la espadaña con su instalación tradicional. Por tanto, el yugo es de madera y presenta cigüeñal para el volteo manual a distancia.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar si fuera necesario. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
Autores de la documentación	MOLLÀ i ALCANIZ, Salvador-Artemi
Fecha	11-07-2022

Información completa: [Virgen de Cueva Santa de Peñalba - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-05-2026)