

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	OSSÓ DE CINCA
Dirección	
Edificio	Església d'Almudáfar

Campanas actuales

Nombre	Sagrat Cor de Maria (1)
Localización	Sala de les campanes
Medidas (cm)	Diàmetre (en cm) 45 Borde 5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	BARNOLA, FAUSTINO
Año fundición	1888
Descripción	La campana té al terç una senzilla inscripció amb la qual està dedicada i la data de fosa: "? SAGRADO ? CORAZON ? DE ? MARIA ? AÑO 1888". Seguidament té una garlanda decorativa. Al mig té una creu amb pedestal, una imatge de Santa Bàrbera i repeteix sis vegades l'escut de l'ordre dels Carmelites. Baix de la creu està la següent inscripció amb el nom del seu fonedor en llatí: "FAUSTINUS BARNOLA / BARBASTRENSIS MEFECIT". Aquesta es tradueix així: "FAUSTINO BARNOLA DE BARBASTRO EM VA FER".
Fotos	12
Toques	Repic automàtic. Toca hores i quarts.
Conservación, mantenimiento	L'estat de conservació de la campana és regular. Està ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes amb una truja de xapa de ferro i mecanitzada amb electromall monofàsic. Té batall i conserva la cadena unida a aquest per repicar-la des dels peus del campanar.
Protección	
Propuestas	Vist l'estat del conjunt és fonamental restaurar la campana. En primer lloc cal netejar-la per dins i per fora. Aquesta neteja serviria per a eliminar la capa de brutícia que té a la superfície (especialment a l'exterior) i recuperar la sonoritat original. Seguidament caldria canviar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. El perfil de la truja de fusta ha de seguir necessàriament el de les antigues o el d'altres poblacions properes. Per últim es podria mecanitzar amb motor de volteig per impuls, que imite els tocs tradicionals i permeti tocar manualment la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau Maria
Fecha	29-06-2017

Información completa: [Església d'Almudáfar - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (14-09-2026)