

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Templo de Santo Domingo de Guzmán
Dirección	
Coordenadas	17.065697 -96.723141
Protección	
Descripción	
Campanas	En la torre sur hay tres campanas y una esquila mientras que no hay ni en una espadaña ubicada sobre el presbiterio ni en la torre norte.
Fotos	36
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	EQUIPO AZUL / LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	08-05-2019

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Reina del Rosario, Esquila (1)			50	72
	María, Esquila (2)		1902	55	96

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas torre sur	Reina del Rosario, Campana (1)		2013	49.5	70
Sala de campanas torre sur	Esquila (2)		2013	54.5	94
Sala de campanas torre sur	Campana (3)	SÁNCHEZ, ANDRÉS	1902	60.5	128
Sala de campanas torre sur	Campana (4)		1965	126	1158

Información completa: [Templo de Santo Domingo de Guzmán - OAXACA DE JUÁREZ \(OAXACA\)](#)

