

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALCALÁ DE LA SELVA
Edificio	Ermita de San Antonio
Dirección	
Coordenadas	40.369407 -0.713900
Protección	
Descripción	Se trata de una ermita reconstruida en tiempos recientes básicamente a partir de los muros de la preexistente, únicos vestigios que se mantenían en pie. Realizada en mampostería con sillares en las esquinas, su espadaña de vano único y arco de medio punto no tiene soporte histórico
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)			30	16

Información completa: [Ermita de San Antonio - ALCALÁ DE LA SELVA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (15-09-2026)