

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	OJOS NEGROS
Edificio	Ermita de Santa Engracia
Dirección	
Coordenadas	40.73728 -1.49942
Protección	
Descripción	La espadaña está situada sobre la fachada principal de la iglesia. Tiene un pequeño basamento con unas molduras sobre las cuales se levanta el cuerpo central. Presenta un único vano con arco de medio punto que está ligeramente abocinado. Sobre unas molduras está la cornisa que es triangular y cuenta con cruz y veleta en su vértice superior.
Campanas	Tiene una campana que data del año 1645 y presenta una inscripción alusiva a la Virgen. Es de autor desconocido y en el medio tiene una Virgen con el Niño tipo gótica y una cruz.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. La campana presenta una gran grieta que desde el labio se expande, prácticamente en línea recta, hasta el hombro. Seguramente se debió de utilizar durante bastante tiempo después de su rotura. En consecuencia, su sonoridad es deficiente y no se toca. Está instalada en el vano de la espadaña con yugo de hierro y cigüeñal para bandearla desde el interior del templo.
Propuestas	Aunque lo más habitual sería recomendar la soldadura de la campana, el hecho de que la grieta atravesase por completo el relieve de la Virgen con el Niño podría implicar su pérdida en caso de soldarla. Es por ello que sería más recomendable bajarla de la torre y guardarla en un lugar seguro. Se debería de poner en valor por medio de una cartela. En consecuencia sería recomendable fundir una campana nueva, conservando siempre la antigua. La nueva debería de dotarse con yugo de madera y cigüeñal para el bandedo manual.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	01-12-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Ave Maria (1)		1645	50	72

Información completa: [Ermita de Santa Engracia - OJOS NEGROS \(ARAGÓN\)](#)

