

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BUJARALUZ
Edificio	Ermita de San Antón
Dirección	
Coordenadas	41.493510 -0.150670
Protección	
Descripción	<p>Edificio de planta de cruz latina y compleja composición a pesar de sus reducidas dimensiones. Presenta nave de dos tramos, con bóvedas de medio cañón con lunetos, brazos del crucero y presbiterio rematado en hemiciclo. El crucero se cubre con cúpula sobre pechinas, cuyo cuerpo de iluminación proviene de ocho óculos inscritos entre gajos. La nave está flanqueada por capillas laterales, que se abren por medio de arcos de medio punto entre pilastras adosadas.</p> <p>El exterior es muy expresivo, con el volumen emergente de la cruz latina sobre la planta rectangular. Corona el conjunto el cimborrio octogonal de ladrillo que trasdosa la cúpula. La fachada presenta perfil mixtilíneo y pilastras marcando la nave central. El edificio tiene zócalo de piedra. El resto es de ladrillo.</p> <p>Saber más: http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-010-059-003/Ermita/de/San/Ant%F3n.html#.XmIpJ6hKiUk SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
Campanas	La ermita tiene una campana en espadaña de ladrillo en aparente buen estado de conservación. En uno de sus lados aparece la marca de fábrica de Salvador Manclús. El mecanismo del toque es un gancho al cigüeñal para los bandeos manuales desde el interior del templo.
Fotos	14
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

España	La campana	MANCLÚS, SALVADOR	1952	36	27
--------	----------------------------	-----------------------------------	------	----	----

Información completa: [Ermita de San Antón - BUJARALUZ \(ARAGÓN\)](#)

PDF (22-06-2026)