

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ESTUBENY
Edifici	Parròquia de Sant Onofre
Direcció	
Coordenades	39.0169761 -0.6236735
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>Senzilla edificació de tan sol dos altures, amb sala de campanes en la terminació de traça simple en quatre vans.</p> <p>Està situat a la part posterior del temple, segurament a causa del desnivell existent entre la façana principal i posterior de l'església, per aprofitar la altitud més gran d'aquesta segona. És de planta quadrada i té dos cossos. El primer alterna la rajola als angles i franges intermèdies amb la maçoneria que està enlluïda. A un lateral trobem una porta d'accés, diverses finestres estretes i un rellotge solar. També hi ha una porta per dins del temple parroquial que permet l'accés a la torre. A l'interior presenta una escala que arriba fins a la sala de les campanes. El segon cos presenta quatre finestres amb arc de mig punt. L'exterior és simple i sobre una cornisa que el separa de cos anterior disposa unes pilastres toscanes a l'aresta. Sobre aquestes hi ha un entaulament. Pilastres, cornises i l'entaulament són de pedra treballada, mentre que la resta del mur i arcs de les finestres són de rajola. El campanar està rematat per una balustrada que combina els carreus amb la rajola.</p>
Campanes	Té un conjunt de tres campanes. La xicoteta i la del Crist de la Bona Dita són de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida i daten de l'any 1953. La major és dels seus avantpassats (Hijos de Vicente Roses) i es va fondre en 1913. Està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors, patrona del poble.
Fotos	14
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes es repiquen i voltegen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo, tant a l'exterior com a l'interior. Les tres campanes estan ubicades a les finestres del segon cos. Tenen truges noves de fusta de perfil semblant al tradicional valencià i estan mecanitzades amb motors d'impuls i electromall monofàsic. A més, tenen batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-01-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	<u>Cor de Jesús (1)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1953	48	64
Sala de campanes	<u>Santísimo Cristo de la Buena Dicha (2)</u>	<u>ROSES ATZENETA</u>	1953	60	125
Sala de campanes	<u>Mare de Déu dels Dolors (3)</u>	<u>ROSES, HIJOS DE VICENTE</u>	1913	78	275

Información completa: [Parròquia de Sant Onofre - ESTUBENY \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)